



**ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN**

**Comisión Mixta de Seguridad e Higiene**

En la ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 17:00 horas del día viernes 23 de junio del dos mil diecisiete, en las instalaciones del centro de trabajo denominado Universidad de Oriente (UNO), con Registro Federal de Contribuyentes UOR0512212T4, correspondiente al sector de Educación Superior, cuenta con 718 Estudiantes y con 129 de personal Docente y Administrativo, cuyo domicilio es Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344 y 10345 entre Terreno Hospital y Propiedad San Isidro, Chanyokdzonot Valladolid Yucatán, México C.P. 97780. Se encuentran reunidos en la oficina del secretario de la comisión mixta de seguridad e Higiene ante la presencia del **C. AMIREYOLY BURGOS AGUILAR** en su carácter de representante de la Universidad, el **C. MANUEL CANDELARIO TEJERO DÍAZ** en su carácter de secretario y representante de los trabajadores, las trabajadoras y estudiantes de la UNO, el **C. ROMEO LÓPEZ GARCÍA** en su carácter de coordinador, así como los vocales **C. JESÚS EMANUEL GRANIEL LORÍA, C. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY Y C. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO** con la finalidad de rendir el informe y resultado del recorrido de verificación de seguridad e higiene, correspondiente al segundo recorrido ordinario del programa de recorridos anuales de la institución.

En este sentido reportamos que después de recorrer y revisar las instalaciones de los edificios de docencia, laboratorios, módulo de aulas, biblioteca, áreas recreativas, deportivas, estacionamientos y pasillos andadores de la institución el día viernes 23 de junio del dos mil diecisiete con hora de inicio 10:00 horas y terminó a las 13:00 horas, se determinó que se dará seguimiento puntual a cada uno de las observaciones y recomendaciones.

Así mismo, señalamos que dentro del lapso de revisión de las observaciones se registraron los hallazgos y las acciones recomendadas en la tabla siguiente:

<b>FECHA DE LA VERIFICACIÓN:</b>	23 DE JUNIO 2017	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
<b>CENTRO DE TRABAJO:</b>	UNIVERSIDAD DE ORIENTE	<b>REFERENCIA:</b>	GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1	Edificio de laboratorios	Se arrastra la puerta principal.		Programar revisión y/o reparación.	alta	Jefe de Mantenimiento	1
1	Cubículo de soporte técnico	Paredes manchadas		Programar pintura	Media	Jefe de Mantenimiento	1
1	baños edificio de laboratorios varios mas	Falta pintura en las paredes		Programar pintura.	media	Jefe de Mantenimiento.	1
2	Pasillo de edificio de Laboratorios.	Lámparas de techo quemadas	si	Programar reparación.	Media	Jefe de Mantenimiento.	2
2,1	Laboratorio multimedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lámparas quemadas,</li> <li>tapas de contactos de piso</li> <li></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar lámparas y arreglar las tapas de los contactos</li> <li></li> </ul>	alta	Jefe de Mantenimiento.	2,1
1,2	Laboratorio de Idiomas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paredes sucias</li> <li>contacto de piso roto</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pintura</li> <li>Programar reparación</li> </ul>	alta	Jefe de Mantenimiento.	1,2
4	Pasillos exteriores	Falta señalamiento de rutas de evacuación		Planear la ubicación y pintura de las rutas	Alta	jefe de recursos materiales y Jefe de Mantenimiento	4
1	Cocina	Puerta de salida exterior		Revisión del la bisagra hidraulica	alta	Jefe de Mantenimiento	1
1	Cafetería	No tiene jabón y papel los dispensadores de los lavabos		Solicitar el suministro del jabón y el papel	alta	Personal de limpieza	1
1,4	Aulas nuevas	Cuartheaduras en el techo	si	Solicitar a la constructora aplicar garantía para la reparación,	alta	jefe de recursos materiales y Jefe de Mantenimiento. IDEFEY	1,4


CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
4	Lámpara punta de poste detrás de estacionamiento dos y entrada principal de la universidad	Lámpara punta de poste apagada		Ajustar y/o cambiar lámpara	alta	Jefe de Mantenimiento	
4	Gabinetes de extintores	sin cristal y la calca de rompase en caso de incendio	si	Solicitar la compra al almacén Gral.	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Laboratorio de informática 1	Paredes sucias		Programar pintura	Media	Jefe de Mantenimiento	
2,4	Laboratorio de informática 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• balastos quemados</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar y cambiar balastos,</li> </ul>	Media	Jefe de Mantenimiento	
2,4	Laboratorio de informática 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámparas quemadas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar y cambiar lámparas,</li> </ul>	Media	Jefe de Mantenimiento	
2, 4, 1	Auditorio Ramón Mendoza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balastos quemados,</li> <li>• butacas rotas y molduras de escalones rotas</li> </ul>	si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiar balastos,</li> <li>• Solicitar tapicería</li> </ul>	alta	Jefe de Mantenimiento	
2, 4, 1	Auditorio Pánfilo Novelo Martín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámparas quemadas,</li> <li>• butacas rotas y molduras de escalones rotas</li> </ul>	si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiar lámparas,</li> <li>• molduras al almacén Gral.</li> </ul>	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Auditorio Pánfilo Novelo Martín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafón de cabina,</li> <li>• alfombra rota</li> </ul>	si	Acomodar plafón y arreglar la alfombra	alta	Jefe de Mantenimiento	

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
2	Pasillo de docencia (puente), escalera de caracol y escalera frente Rectoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lámparas de plafón quemadas</li> <li>Lámparas de cortesía</li> </ul>		Revisar y cambiar lámparas	Media	Jefe de mantenimiento	
1	escalera de caracol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orilla de los escalones rotas</li> </ul>	si	Reparación	Alta	Jefe de mantenimiento	
1	Baños de damas de docencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>plafones levantados</li> </ul>		acomodar plafones	Media	Jefe de mantenimiento	
1	Baños de caballeros de docencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>plafones levantados</li> <li>gabinete de voz y datos oxidado</li> </ul>		acomodar plafones y revisar gabinete para reparación o cambio	Media	Jefe de mantenimiento	
1	Biblioteca	Filtraciones pluviales		Solicitar reparación de la filtración	Alta	Jefe de mantenimiento idefey	
1	Biblioteca	Columna húmeda donde están las cámaras		Solicitar reparación de la filtración	Media	Jefe de mantenimiento idefey	
2,1	Aula magna y Área cultural y de investigación	Filtraciones pluviales y plafón dañado		solicitar la reparación plafón	Media	Jefe de mantenimiento idefey	

Sin más asuntos que atender, se da por terminada la presente reunión siendo las 18:00 horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.


**POR LA UNIVERSIDAD**

**POR LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS**




---

MTRO. AMIREYOLY BURGOS AGUILAR  
SECRETARIO DE RECTORÍA




---

C. MANUEL CANDELARIO TEJERO DIAZ  
JEFE DE MANTENIMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO




---

C. ROMEO LÓPEZ GARCÍA  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y  
COORDINADOR.




---

C.P. JESÚS EMANUEL GRANIEL LORIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y  
VOCAL



---

LIC. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y VOCAL



---

ING. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO  
JEFE DE OFICINAS DE PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS Y RECURSOS MATERIALES

ESTA HOJA DE FIRMA NÚMERO 5 CORRESPONDE AL ACTA DEL PRIMER RECORRIDO DE VERIFICACIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017