



ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene

En la ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 17:00 horas del día viernes 24 de marzo del dos mil diecisiete, en las instalaciones del centro de trabajo denominado Universidad de Oriente (UNO), con Registro Federal de Contribuyentes UOR0512212T4, correspondiente al sector de Educación Superior, cuenta con 718 Estudiantes y con 129 de personal Docente y Administrativo, cuyo domicilio es Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344 y 10345 entre Terreno Hospital y Propiedad San Isidro, Chanyokdzonot Valladolid Yucatán, México C.P. 97780. Se encuentran reunidos en la oficina del secretario de la comisión mixta de seguridad e Higiene ante la presencia del **C. AMIREYOLY BURGOS AGUILAR** en su carácter de representante de la Universidad, el **C. MANUEL CANDELARIO TEJERO DÍAZ** en su carácter de secretario y representante de los trabajadores, las trabajadoras y estudiantes de la UNO, el **C. ROMEO LÓPEZ GARCÍA** en su carácter de coordinador, así como los vocales **C. JESÚS EMANUEL GRANIEL LORÍA, C. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY Y C. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO** con la finalidad de rendir el informe y resultado del recorrido de verificación de seguridad e higiene, correspondiente al primer recorrido ordinario del programa de recorridos anuales de la institución.

En este sentido reportamos que después de recorrer y revisar las instalaciones de los edificios de docencia, laboratorios, módulo de aulas, biblioteca, bromatología áreas recreativas, deportivas, estacionamientos y pasillos andadores de la institución el día viernes 24 de marzo del dos mil diecisiete con hora de inicio 10:20 horas y terminó a las 13:00 horas, se determinó que se dará seguimiento puntual a cada uno de las observaciones y recomendaciones.

Así mismo, señalamos que dentro del lapso de revisión de las observaciones se registraron los hallazgos y las acciones recomendadas en la tabla siguiente:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN:	24 DE MARZO 2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
CENTRO DE TRABAJO:	UNIVERSIDAD DE ORIENTE	REFERENCIA:	GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1	Edificio de laboratorios	Se arrastra la puerta principal.		Programar reparación.	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Cubículo de soporte técnico	Paredes manchadas		Programar pintura	Media	Jefe de Mantenimiento	
1	Cubículo de soporte técnico	Área desordenada	si	Acomodar sus cosas personales y equipos	Alta	Jefe de oficina de soporte técnico y personal de área	
1	Cuarto de comunicaciones # 2	Falta pintura,		Programar pintura	Media	Jefe de Mantenimiento.	
1	Oficinas de vinculación, Rec. Materiales y baños edificio de laboratorios varios mas	Falta pintura en las paredes		Programar reparación.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	
1	Pasillo de edificio de Laboratorios.	Gradas, paredes sucias	SI	Limpieza y pintura	Media	Jefe de Mantenimiento.	
2	Pasillo de edificio de Laboratorios.	Lámparas de techo quemadas	si	Programar reparación.	Media	Jefe de Mantenimiento.	
2,1	Laboratorio multimedia	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas quemadas, tapas de contactos de piso tubo de soporte de contactos quebrados falta de plafones 		<ul style="list-style-type: none"> Cambiar lámparas y arreglar las tapas de los contactos instalar plafones 	alta	Jefe de Mantenimiento.	
1,2	Laboratorio de Idiomas	<ul style="list-style-type: none"> Paredes sucias y cuarteadas contacto de piso roto 		<ul style="list-style-type: none"> Pintura Programar reparación 	alta	Jefe de Mantenimiento.	

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
4	Pasillos exteriores	Falta señalamiento de rutas de evacuación		Planear la ubicación y pintura de las rutas	Alta	jefe de recursos materiales y Jefe de Mantenimiento	
1	Puerta de salida de emergencia del restaurant	Se arrastra la puerta		Programar mantenimiento correctivo.	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Cocina	Base de cinta de cortina anticiclónica fuera de lugar, bases de estufas y mesa refrigeradas oxidadas		Asegurar base de cinta darle mantenimiento y pintura a bases de los equipos	alta	Jefe de Mantenimiento	
1,4	Almacén de cocina	<ul style="list-style-type: none"> Anaqueles oxidados falta de señale tica 		<ul style="list-style-type: none"> Limpiar, pintar y ponerle protección Solicitar señale tica 	alta	Jefe de Mantenimiento	
4	Área de tanques de gas L.P.	Falta señale tica de no fumar		Instalar la señale tica de no fumar	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Cafetería	No tiene jabón y papel los dispensadores de los lavabos		Solicitar el suministro del jabón y el papel	alta	Responsable de la cafetería	
1,4	Aulas nuevas	<ul style="list-style-type: none"> Cuartheaduras en el techo falta de señale tica de extintores y rutas de evacuación 		<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la constructor a aplicar garantía para la reparación, solicitar la compra de señale tica al almacén Gral. 	alta	jefe de recursos materiales y Jefe de Mantenimiento	
4	Lámpara punta de poste detrás de aulas nuevas	Lámpara punta de poste apagada		Ajustar y/o cambiar lámpara	alta	Jefe de Mantenimiento IDEFEY	


CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
4	Gabinets de extintores	sin la calca de rómpase en caso de incendio		Solicitar la compra al almacén Gral.	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Laboratorio de informática 1	Paredes sucias		Programar pintura	Media	Jefe de Mantenimiento	
2,4	Laboratorio de informatica 1	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas quemadas falta de señale tica de salida de emergencia 		<ul style="list-style-type: none"> Revisar y cambiar lámparas, Solicitar la compra de señale tica al almacén Gral. 	Media	Jefe de Mantenimiento	
2,4	Laboratorio de informática 2	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas quemadas falta de señale tica de salida de emergencia 		<ul style="list-style-type: none"> Revisar y cambiar lámparas, Solicitar la compra de señale tica al almacén Gral. 	Media	Jefe de Mantenimiento	
1	Laboratorio de informática 2	Plafón húmedo por fuga del desagüe de aire acondicionado		Reparar fuga y cambiar plafón	alta	Jefe de Mantenimiento	
2, 4, 1	Auditorio Ramón Mendoza	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas quemadas, falta señale tica, butacas rotas y molduras de escalones rotas 		<ul style="list-style-type: none"> Cambiar lámparas, solicitar señale tica molduras al almacén Gral. 	alta	Jefe de Mantenimiento	
2, 4, 1	Auditorio Pánfilo Novelo Martin	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas quemadas, falta señale tica, butacas rotas y molduras de escalones rotas 		<ul style="list-style-type: none"> Cambiar lámparas, solicitar señale tica molduras al almacén Gral. 	alta	Jefe de Mantenimiento	
1	Auditorio Pánfilo Novelo Martin	<ul style="list-style-type: none"> Plafón de cabina, recubrimiento de pared de cabina alfombra rota 		Acomodar plafón, resanar pared y arreglar la alfombra	alta	Jefe de Mantenimiento	

CAPITULO	LOCALIZACIÓN	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
2	Pasillo de docencia (puente), escalera de caracol y escalera frente Rectoría	<ul style="list-style-type: none"> Lámparas de plafón quemadas Lámparas de cortesía 		Revisar y cambiar lámparas	Media	Jefe de mantenimiento	
1	escalera de caracol	<ul style="list-style-type: none"> Orilla de los escalones rotas 		Reparación	Alta	Jefe de mantenimiento	
1	Baños de damas de docencia	<ul style="list-style-type: none"> Pasamanos oxidados plafones levantados 		Pintura de pasamanos y acomodar plafones	Media	Jefe de mantenimiento	
1	Baños de caballeros de docencia	<ul style="list-style-type: none"> Pasamanos oxidados plafones levantados gabinete de voz y datos oxidado 		Pintura de pasamanos y acomodar plafones y revisar gabinete para reparación o cambio	Media	Jefe de mantenimiento	
1	Biblioteca	Puerta de emergencia salida izquierda se traba		Revisar y reparar	Alta	Jefe de mantenimiento	
1	Biblioteca	Columna húmeda donde están las cámaras		Solicitar reparación de la filtración	Media	Jefe de mantenimiento	
2,1	Aula magna y Área cultural y de investigación	<ul style="list-style-type: none"> plafón dañado 		<ul style="list-style-type: none"> reparar plafón 	Media	Jefe de mantenimiento	

Sin más asuntos que atender, se da por terminada la presente reunión siendo las 18:00 horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA UNIVERSIDAD


POR LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS




MTRO. AMIREYOLY BURGOS AGUILAR
SECRETARIO DE RECTORÍA




C. MANUEL CANDELARIO TEJERO DIAZ
JEFE DE MANTENIMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO




C. ROMEO LÓPEZ GARCÍA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y
COORDINADOR.



C.P. JESÚS EMANUEL GRANIEL LORIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
VOCAL



LIC. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y VOCAL



ING. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO
JEFE DE OFICINAS DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS Y RECURSOS MATERIALES Y
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMA NÚMERO 6 CORRESPONDE AL ACTA DEL PRIMER RECORRIDO DE VERIFICACIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017